PLACA 1FX TIBIA DISTAL LATERAL MULTI-AXIAL LK







NUMERO DE ORIFICIOS

101	6
133	8
165	10

Material

Indicación

Tornillería

Lateralidad

Perfil de placa

Titanio

Fracturas extraarticulares e intraarticulares simples de la porción distal de la tibia, las fracturas de la porción distal de la tibia.

Tornillos bloqueados canulados de 4.0, tornillos bloqueados de 3.5 y tornillos corticales de 3.5.

Derecha e Izquierda

4.2 mm