PLACA 1FX LK ANGOSTA







133	6
151	7
169	8
187	9
205	10
241	11
277	12
280	14

Ma	7.7		
M.	: I d	21 4	ra I
	_		

Acero y Titanio

Indicación

Fracturas diafisarias de húmero y tibia.

Tornillería

Tornillos bloqueados de 5.0 y tornillos corticales de 4.5.

Lateralidad

Placa estándar, no maneja lateralidad.

4.6 mm

Perfil de placa: